


JS先遣隊（0次調査）による調査状況について（2）

下水道施設調査進捗状況
（令和6年1月11日18時00分時点）



現地の調査状況（2）

【輪島市】 輪島市浄化センター

（令和6年1月9日）



■ 水処理施設の被害状況を確認中

躯体の傾きやひび割れ、機器の据付状況、配管からの漏水など確認

【能登町】 新港中継ポンプセンター

（令和6年1月10日）



■ ポンプ場内・周辺の被害状況を確認中

地盤沈下、マンホールなど確認

（写真説明修正（1/18））



■ 電気設備の被害状況を確認中

電気盤など目視による被害状況の確認

能都町水質浄化センター



■ 処理場内の被害状況を確認中

地盤沈下、場内マンホールなど確認

【珠洲市】 珠洲市浄化センター

(令和6年1月11日)



■処理場内の被害状況を確認中

配管の被害状況など確認

宝立浄化センター



■処理場内の被害状況を確認中

機器の被害状況、浄化センターへ流入するマンホールなど確認



野々江汚水中継ポンプ場



■ポンプ場内の被害状況を確認中

地盤沈下、津波による浸水深など確認