


JS 先遣隊 (0 次調査) による調査状況について

**下水道施設調査進捗状況**  
 (令和6年1月9日21時00分時点)



## 現地の調査状況

【羽咋市】羽咋浄化センター (令和6年1月6日)



【七尾市】田鶴浜浄化センター

(令和6年1月7日)



西部水質管理センター

中央水質管理センター

(令和6年1月8日)



【輪島市】門前町水質管理センター

刃地浄化センター

(令和6年1月8日)

