




# 令和6年能登半島地震

## JS 1次調査隊による調査状況について(1)

### 1次調査対象施設の状況 (令和6年1月21日17時00分時点)



○JSによる0次調査対象35施設のうち、1月12日より18施設で1次調査を実施中。

○全ての施設で調査着手済み。

自治体	番号	処理場・ポンプ場名	日程	国土交通省災害情報 水処理機能確保状況 (1月21日 14:00時点)
羽咋市	①	羽咋T	1月12日 1月13日 1月14日 1月17日	—
	②	鳥屋北部T	1月15日	被害なし
中能登町	③	鹿西中部T	1月15日	—
	④	西部T	1月13日 1月14日	機能確保済
七尾市	⑤	中央T	1月14日 1月18日	機能確保済
	⑥	田鶴浜T	1月18日	機能確保済
	⑦	中島T	1月18日	機能確保済
	⑧	袖ヶ江P	1月13日 1月14日	—
	⑨	輪島市T	1月17日 1月21日	機能確保済
輪島市	⑩	門前町T	1月17日 1月21日	機能確保済
	⑪	堀町P	1月17日 1月21日	機能確保済
	⑫	河井町P	1月15日 1月21日	機能確保済
	⑬	富来T	1月15日	被害なし
珠州市	⑭	熊谷P	1月14日	稼働停止
	⑮	野々江P	1月14日 1月15日	稼働停止
	⑯	珠州市T	1月20日	機能確保済
能登町	⑰	新港P	1月13日 1月18日	稼働停止
穴水町	⑱	穴水T	1月13日	機能確保済



# 令和6年能登半島地震

## JS 1次調査隊による調査状況について(1)

### 【羽咋市】羽咋市役所内

(令和6年1月12日)



#### ■復旧に向けた打ち合わせ

災害支援協定締結から災害査定、復旧工事の実施まで、JSの災害支援内容を説明し、復旧に向けた打合せを実施

### 羽咋浄化センター

(令和6年1月12日)



#### ■処理場の被害状況を確認

沈下による施設の傾斜等を調査

### 【能登町】新港中継ポンプセンター (令和6年1月13日)



#### ■ポンプ場の被害状況を確認

ポンプ場への流入マンホールの浮上状況等を調査

### 【七尾市】西部水質管理センター (令和6年1月14日)



#### ■処理場の被害状況を確認

沈下による場内配管の破損箇所等を調査

### 【珠洲市】熊谷汚水中継ポンプ場(左)、野々江中継ポンプ場(中央、右)

(令和6年1月14日、15日)



#### ■ポンプ場の被害状況を確認

津波による浸水深さ、浸水した機械設備等を調査

○以下の地方公共団体(計7団体)より災害支援要請あり

七尾市、輪島市、珠洲市、  
羽咋市、志賀町、中能登町、  
能登町